

Identification

Identifiant	84SIS06129
Nom usuel	Collège Privé Champfleury
Adresse	88, route de Tarascon
Lieu-dit	
Département	VAUCLUSE - 84
Commune principale	AVIGNON - 84007
Caractéristiques du SIS	Descriptif du site:

Ce collège a fait l'objet de diagnostics dans le cadre de l'opération « établissements sensibles » menée par le ministère chargé de l'environnement. Voir le lien suivant pour plus de détails :

<http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Demarche-Etablissements-Sensibles.html>

Description qualitative:

- Des composés volatils ont été quantifiés dans l'air sous la dalle des bâtiments. Cependant, les niveaux de concentration estimés dans l'air intérieur des lieux de vie, évalués sur la base des concentrations mesurées dans l'air sous la dalle du rez-de-chaussée, sont inférieurs à la borne basse des intervalles de gestion, ce qui signifie qu'aucun risque lié à la présence de ces composés n'est actuellement redouté.
- Des métaux ont été mesurés au droit des sols du collège (arsenic (35 mg/kg), le cuivre (26 000 mg/kg) et le zinc (2800 mg/kg)). D'autres substances ont été quantifiées dans les sols du collège à des teneurs supérieures à celles mesurées dans les prélèvements réalisés hors de l'emprise de l'établissement. La gestion de ces résultats, en considérant un scénario d'ingestion de sol, indique que la qualité des sols superficiels est compatible avec l'usage actuel des lieux.
- Des composés ont été quantifiés dans l'eau souterraine prélevée au droit des deux puits. Les concentrations mesurées dans les eaux souterraines sont inférieures aux valeurs réglementaires disponibles.

Les diagnostics et études réalisées permettent de conclure que les aménagements et les usages actuels permettent de protéger les personnes des expositions aux pollutions. Néanmoins, des anomalies ont été mises en évidence et si des aménagements ou les usages des lieux venaient à être modifiés il faudrait vérifier la compatibilité des projets avec l'état des sols.

Etat technique

Observations

Références aux inventaires

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques gérés

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 845227.0 , 6316820.0 (Lambert 93)

Superficie totale 24796 m²

Perimètre total 1756 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
AVIGNON	IX	228	05/12/2017
AVIGNON	IX	224	05/12/2017
AVIGNON	IX	225	05/12/2017
AVIGNON	IX	226	05/12/2017
AVIGNON	IX	227	05/12/2017

Documents
