

Identification

Identifiant	84SIS06106
Nom usuel	EARL JACQUES DAUSSANT
Adresse	Z.A.C. de CHALANCON
Lieu-dit	Z.A.C. de CHALANCON
Département	VAUCLUSE - 84
Commune principale	VEDENE - 84141
Caractéristiques du SIS	au 23/10/2015

Description du site :

DAUSSANT à Vedène (84)

Le site couvrait une superficie de 2,5 ha dont 4500 m² d'emprise au sol pour les entrepôts. Le site est entouré par des habitations au Nord et par les entreprise de la ZI au Sud, Est et Ouest.

La société intervient dans la logistique et le transport routier de marchandises. Trois entrepôts occupaient le site ainsi qu'un bâtiment de bureaux. L'entrepôt 1 servait au stockage de produits divers (machine, ferraille, peinture) classés non dangereux et couvre une superficie de 1420 m². L'entrepôt 2 de 1370 m² servait également aux stockages de produits non dangereux (pots de peinture principalement). L'entrepôt 3 était divisé en deux cellules (liquide et solide), il était destiné au stockage de produits dangereux (produits phytosanitaires essentiellement). Il présentait une surface de 1560 m².

Capacité de stockage de produits agropharmaceutiques : 2 000 t
AP d'Autorisation du 08/10/1990.

Description qualitative :

Cette activité de stockage de produits agropharmaceutiques était visée par l'art "65" de l'Arrêté Ministériel du 02/02/1998 en ce qui concerne la surveillance des eaux souterraines. Une ESR a été prescrite par AP du 25/02/1999 et a fait l'objet d'une mise en demeure. Elle a été remise et classe le site en classe 2 « à surveiller », elle recommandait la mise en œuvre d'un troisième piézomètres à ajouter aux deux existants. Un Arrêté Préfectoral Complémentaire du 18 juin 2002 a fixé l'obligation d'ajouter ce piézomètre. L'AP du 08 juin 2004 a fixé les obligation de suivi des eaux souterraines (semestrielle conductivité - COT - test microtox). Du fait de la carence de l'industriel pour la mise en place complète de ce suivi, un AP de mise en demeure a été pris le 24 aout 2005 afin d'obtenir la création d'un troisième puits de surveillance (piézomètre).

Les activités de ce site ont cessé le 8/04/2011 et le récépissé de cessation d'activité a été rédigé le 28/02/2012. La société a été mise en liquidation judiciaire le 28/01/2011.

Dans le cadre de la cessation d'activité, le propriétaire des terrains la SCI Chalançon a fait réaliser un diagnostic de pollution. Aucune

pollution majeure de sols n'est a déclarer. Des traces d'hydrocarbures sont retrouvées dans 3 sondages de même que de l'Arsenic et du Plomb sur 1 sondage.

Etat technique

Observations

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	84.0007	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=84.0007

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques gérés

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 852183.0 , 6319987.0 (Lambert 93)

Superficie totale 26369 m²

Perimètre total 1287 m

Liste parcellaire cadastral


Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
VEDENE	BH	115	18/02/2015
VEDENE	BH	117	18/02/2015
VEDENE	BH	118	18/02/2015

Documents


Titre	Commentaire	Diffusé
plan-cartographique-84.0007--1		Oui
plan-cartographique-84.0007--2		Oui

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 84SIS06106



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 84SIS06106