

## Identification

---

Identifiant	84SIS06394
Nom usuel	Agence commerciale EDF GDF
Adresse	616 Rue de Chateau Neuf du Pape
Lieu-dit	
Département	VAUCLUSE - 84
Commune principale	ORANGE - 84087
Caractéristiques du SIS	au 13/07/2012

### Description du site:

Le site comprend un terrain, situé dans le Sud Est de l'agglomération d'Orange, qui a accueilli pendant 104 ans, de 1855 à 1959, une usine fabriquant du gaz à partir de la distillation de la houille.

En 1959, la mise en service d'une station air propane a entraîné l'arrêt de la production du gaz.

Les installations de l'usine ont été démolies à la fin des années soixante.

Actuellement le terrain, d'une superficie de 12 280 m<sup>2</sup>, est occupé par l'agence commerciale EDF GDF d'Orange (bâtiments administratifs, poste Haute Tension, atelier et pompes de distribution de carburant, poste de détente,...).

### Description qualitative:

Gaz de France a hiérarchisé ses actions sur les 467 sites d'anciennes usines à gaz qu'il gère, répartis sur l'ensemble du territoire.

La méthodologie a consisté à hiérarchiser les sites en fonction de leur sensibilité vis à vis de l'environnement.

L'application de cette méthode a aboutit à l'établissement de 5 classes de priorité pour lesquelles les engagements de Gaz de France ont fait l'objet d'un protocole d'accord relatif à la maîtrise et au suivi de la réhabilitation des anciens terrains d'usines à gaz entre le Ministère de l'Environnement et Gaz de France, signé le 25 Avril 1996.

Le site de l'ancienne usine à gaz d'Orange est en classe 4 du protocole.

De ce fait, c'est un site dont la sensibilité vis à vis de l'homme, des eaux souterraines et superficielles est très faible.

Conformément aux engagements du protocole, ce site a fait l'objet d'une étude historique avec localisation des cuves (recherches bibliographiques, enquêtes,...), effectuée par un bureau d'études, à la demande de Gaz de France en 2000 et 2001.

Deux cuves à goudron ont été localisées.

Elles ont été vidangées et comblées en septembre et octobre 2003.

Le rapport parcellaire a été envoyé à la DRIRE le 08/12/2003 et le rapport de vidange, le 4/05/2004.

Lors des études, l'état de la nappe n'a révélé aucune anomalie.  
Le site étant actuellement utilisé comme agence technique, il n'y donc pas d'impact sur les eaux souterraines en l'état des connaissances actuelles, donc pas de suivi piézo.

Ce site ne nécessite plus d'actions de la part de l'administration est va basculer dans BASIAS.

Etat technique Site libre de toutes restrictions, travaux réalisés, aucune restriction, pas de surveillance nécessaire

Observations

## Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	84.0016	<a href="http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=84.0016">http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=84.0016</a>

## Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquer

Commentaires sur la sélection

## Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 845162.0 , 6338260.0 (Lambert 93)

Superficie totale 8978 m<sup>2</sup>

Perimètre total 525 m

## Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du  
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
ORANGE	BB	203	
ORANGE	BB	204	

## Documents

Titre	Commentaire	Diffusé
plan-cartographique-84.0016--1		Oui

# Cartographie

